

# Tunstall

## Ficha de producto

Teleasistencia móvil

## Reloj



### ¿Qué es?

MIMOV Watch 4.3 es un Smartwatch diseñado para atender las necesidades y requerimientos del servicio de Teleasistencia. Incorpora la última tecnología de monitorización y es de utilidad también en sectores como el hospitalario. En este ámbito, MIMOV Watch es el dispositivo que permite la monitorización de los principales indicadores de riesgo de personas en movilidad.

### ¿Para quién?

El MIMOV Watch 4.3 está diseñado para su uso por personas mayores, con discapacidad o dependencia y para personas de cualquier edad que necesitan un método seguro para emitir una alarma.

### ¿Cómo funciona?

Con el MIMOV Watch 4.3 encendido, active la pantalla y deslícela hasta mostrar la pantalla SOS. Toque el botón SOS que aparece en pantalla para iniciar una llamada SOS.

Alternativamente puede iniciar una llamada SOS realizando una pulsación larga en el botón SOS lateral del reloj en lugar del botón de la pantalla.

# Especificaciones

## Datos técnicos

**Modelo:**

MIMOV Watch 4.3

**Sistema operativo:**

Android 8.1 personalizado por UNEI

**Pantalla táctil:**

Sí, 1.28" IPS

**Memoria:**

1GB+8GB

**Conectividad:**

Localización GPS

4G

**Botón físico SOS:**

Sí

**SIM:**

Nano SIM

**Batería:**

800mAh (Autonomía superior a 24 horas, en cumplimiento UNE 158401:2019)

**Actualización:**

Sí, remota a través de OTA

**Datos biométricos:**

Pasos

Frecuencia cardíaca

Presión arterial

Saturación de oxígeno

**Llamadas:**

Sí, con voz

**Funcionalidades adicionales:**

Seguimiento GPS con <<zonas de seguridad>>

Llamadas de voz bidireccionales

Alertas automáticas: caída de la persona usuaria, inactividad prolongada de la misma, batería baja y otras

Llamada de emergencia al centro de teleasistencia

**Protección**

¿Quieres saber más sobre nuestras soluciones?



**Tunstall**

Tunstall forma parte del Grupo Tunstall. Nuestra política de continuo desarrollo implica que las especificaciones y apariencia del producto pueden cambiar sin previo aviso. Tunstall no asume ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones contenidos en este documento.